




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 03 ABR/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	Concluído o levantamento topográfico da área para elaboração de projeto e solução dos problemas existentes na pavimentação e drenagem das águas pluviais e esgoto do TR.
RAMPA DE ACESSO	Concluído laudo técnico com as causas e possíveis soluções do problema do piso emborrachado da rampa de acesso ao pavimento superior. Serviço de remoção e reposição do piso da rampa em fase orçamentária.
FACHADA LATERAL	Concluído laudo técnico com as causas e possíveis soluções do problema das pastilhas soltas da fachada. Serviço de remoção e reposição de pastilhas em fase orçamentária.



304
SINART

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço de Pavimentação e Drenagem



Serviço da recuperação do Piso da Rampa



Serviço de Recuperação de Pastilhas.



Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS