



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 08 AGO/2017

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem	Continuam os serviços de macro drenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Contratada empresa responsável pelo fornecimento do piso intertravado do pátio de manobras.
	Concluída a execução da terraplanagem do pátio de manobras para receber o piso intertravado da etapa 01.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão das caixas de passagens.



Terraplanagem do pátio de manobras.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9479-9035 watts

(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

