



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 01 JAN/2017





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
SANITÁRIO MASC./FEM. NÃO TARIFADOS	Concluídos
SANITÁRIO MASC./FEM. TARIFADOS	Concluído o serviço de demolição de alvenaria, retirada do revestimento cerâmico em paredes e piso, Iniciado e concluído os serviços de reboco em alvenaria, piso em concreto e contrapiso. Iniciado serviço de revestimento cerâmico em paredes. Iniciado o serviço de assentamento de divisórias de granito.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço de reboco.



Serviço de revestimento cerâmico.





Serviço de assentamento de granito.

Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9962-4695 watts

(86) 9.9962-4695

Celso Sousa

Coordenador de Manutenção

SINART - RODOVIÁRIAS