



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 03 MAR/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
SANITÁRIO FEMININO TARIFADO	Concluído os serviços de reforma do sanitário Feminino Tarifado. (Ver anexo)
SANITÁRIO MASCULINO TARIFADO	Concluído os serviços de reforma do sanitário Masculino Tarifado. (Ver anexo)
Fachada Principal	Concluído o serviço de recuperação de reboco de trechos da fachada danificados para reposição da textura.
	Iniciado os serviços de pintura, recuperação de esquadrias, reposição de vidros, recuperação e reposição de rejunte.




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS




Conclusão dos serviços.



Conclusão dos serviços.




Reforma Fachada Principal.





Reforma Fachada Principal.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS