



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

*Revisi em 12.06.12
Gonçalves*

Nº 05 MAI/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Fachada Principal	Concluído os serviços de pintura, recuperação de esquadrias, reposição de vidros, retirada e reposição de rejunte.
	Concluído a instalação do letreiro em aço inox na fachada principal.
	Executado com êxito os serviços de correções citadas em check list.
Macro drenagem	Continuam os serviços de macro drenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Executada a construção das caixas de passagens do projeto da macro drenagem.
	Em fase de conclusão a execução do dissipador de energia.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão dos serviços.



Instalação do letreiro.



Macro drenagem.





Macro drenagem.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9479-9035 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS