



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 10 DEZ/2017


RECEBIDO
Em ____/____/____
SUPARC/SEADPREV





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem	Continuam os serviços de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Em fase de conclusão o serviço de assentamento do piso Intertravado no pátio de manobras.
	Iniciado o serviço de rejuntamento do piso intertravado no pátio de manobras.
	Iniciado o prolongamento da escavação da drenagem da área da segunda etapa para criar acesso dos ônibus a área do pátio concluída.
	Iniciado a compactação do piso intertravado do pátio de manobras para liberação da área.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS




Serviço de assentamento do piso.



Serviço de rejuntamento do Piso.



Acesso Provisório dos ônibus.



Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS

Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS