



# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

## TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

### REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Recebido em 12.06.17  
Francisco

Nº 04 MAI/2017



## Relatório de Acompanhamento

| Setor                     | Serviços executados                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAVIMENTAÇÃO<br>DRENAGEM  | Projeto de pavimentação, drenagem e sinalização do pátio em fase de conclusão.<br><br>↳ FOTOS?                                                                                                                        |
| RAMPA DE<br>ACESSO        | Em fase de conclusão o serviço de recuperação da pintura do corrimão da escada e rampa de acesso ao pavimento superior do TR, consistindo na retirada completa da tinta existente e aplicação de tinta EPOX.<br><br>✓ |
| PLATAFORMA<br>EMB. / DES. | Iniciado o serviço de pintura da barra de proteção da parede da área da plataforma de embarque e desembarque para posterior instalações de cadeiras tipo longarinas.                                                  |
|                           | Iniciado remoção de balizadores na área de embarque e desembarque para substituição dos mesmos.<br><br>✓                                                                                                              |
| ILUMINAÇÃO<br>EXTERNA     | Em fase contratual o serviço de recuperação da iluminação dos postes externos na área do estacionamento e no entorno do terminal.<br><br>↳ SE POSSÍVEL, FOTOS À NOITE.                                                |




## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FLORIANO.

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

### SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço de Recuperação do corrimão





Serviço Recuperação da Iluminação Externa

  
**Celso Sousa**  
Coordenador de Manutenção  
SINART - RODOVIÁRIAS

