



012/2018

Teresina (PI), 07 de fevereiro de 2018.

Ao
Ilmo. Srs.
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **RELATÓRIO TRIMESTRAIS**

Prezados Senhores,


Segue anexo, planilhas contendo os relatórios trimestrais Outubro, Novembro e Dezembro dos Terminais Rodoviários:

- a) Governador Lúcido Portella – Teresina;
- b) Zuza Baldoíno – Picos;
- c) Dr. Filadelfo Freire de Castro – Floriano

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva
Coordenador de Operações - SINART
Fone: +55 (86) 3218-6146
Celular: +55 (86) 99827 1170
robson.silva@sinart.com.br





RELATÓRIO OPERACIONAL OUTUBRO/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA -
TERESINA/PI

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

RECEBIDO	
Em	07/02/18
	<i>Barbar</i>
SUPARC/SEADPREV	

1 - DA PARTE OPERACIONAL

- 1.1 Dia 01/10/2017 - Foi concluído a instalação das câmeras de monitoramento do estacionamento do terminal;
- 1.2 Dia 03/10/2017 - Foi inaugurado o estacionamento frontal do terminal rodoviário sendo tarifado, monitorado por câmeras e funcionando 24horas;
- 1.3 Dia 05/10/2017 - Foi inaugurado o serviço de guarda volumes no espaço térreo na área institucional do terminal rodoviário sendo tarifado, monitorado por câmeras e funcionando 24horas;
- 1.4 Dia 05/10/2017 - Foi realizado a limpeza da pista de rolamento com retirada de entulhos e galhos;

2 - DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.1 Dia 02/10/2017 - Iniciado a montagem da cabine do elevador social;
- 2.2 Dia 05/10/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.3 Dia 07/10/2017 - Concluído a montagem da cabine do elevador social;
- 2.4 Dia 06/10/2017 - Executado a instalação do piso de granito na cabine do elevador;
- 2.5 Dia 11/10/2017 - Recuperação de tampas de esgotos;
- 2.6 Dia 12/10/2017 - Instalação de tampas cegas no teto do terminal rodoviário;
- 2.7 Dia 13/10/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.8 Dia 14/10/2017 - Concerto da tampa da lixeira externa;
- 2.9 Dia 16/10/2017 - Manutenção na caixa de passagem de gordura;
- 2.10 Dia 16/10/2017 - Instalação de placas de sinalização;
- 2.11 Dia 17/10/2017 - Substituição de saboneteiras danificadas nos sanitários;
- 2.12 Dia 18/10/2017 - Visita técnica da equipe da GVSA (gerência de vigilância em saúde ambiental) controle da vigilância sanitária do Município;

- 2.13 Dia 19/10/2017 - Inaugurado o elevador social do terminal rodoviário;
- 2.14 Dia 19/10/2017 - Executado a pintura do muro externo do terminal rodoviário;
- 2.15 Dia 20/10/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.16 Dia 21/10/2017 - Iniciado o serviço de demolição da área da praça de alimentação;
- 2.17 Dia 21/10/2017 - Substituição de lâmpadas queimas na parte interna do terminal rodoviário;
- 2.18 Dia 23/10/2017 - Foi contratada uma segunda empresa, totalizando duas, para concluir o serviço de impermeabilização do teto do terminal;
- 2.19 Dia 25/10/2017 - Limpeza no estacionamento e retirada de blocos de concreto;
- 2.20 Dia 25/10/2017 - Foi contrata uma segunda empresa, totalizando duas, para concluir o serviço de pintura do terminal rodoviário;
- 2.21 Dia 26/10/2017 - Desentupimento de tubulação de esgoto do restaurante;
- 2.22 Dia 26/10/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.23 Dia 27/10/2017 - Contratada a empresa para executar o serviço de topografia da área destina ao SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão;


3 – DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/10/2017 até 31/10/2017 foi registrado 03 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 – DOS CARROS EXTRAS

4.1 No período de 01/10/2017 até 31/10/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

4.2 No período de 01/10/2017 até 30/10/2017 foi registrado 18 carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.



Teresina (PI), dia 31 de outubro de 2017




RELATÓRIO OPERACIONAL NOVEMBRO/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA -
TERESINA/PI

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA
Avenida Getúlio Vargas, Rodovia BR 343, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarina
Teresina - Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 - CNPJ: 13.534.698/0115-35




1 - DA PARTE OPERACIONAL

- 1.1 Dia 04/11/2017 - Foi realizado mutirão de limpeza na pista de rolamento do entorno do terminal;
- 1.2 Dia 06/11/2017 - Solicitamos e foi realizado uma limpeza pela equipe da SDU/SUL na praça do viajante as margens da BR 343;

2 - DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.1 Dia 02/11/2017 - Foi concluída a pintura do muro no entorno do terminal;
- 2.1 Dia 03/11/2017 - Iniciado a substituição das esquadrias antigas das lanchonetes e restaurantes do terminal no pavimento superior;
- 2.1 Dia 04/11/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 06/11/2017 - Substituição de clara boias danificadas no teto do terminal;
- 2.1 Dia 07/11/2017 - Substituição de lâmpadas queimadas na iluminação externa do terminal;
- 2.1 Dia 08/11/2017 - Instalação de placas de sinalização de sanitários dentro do terminal;
- 2.2 Dia 09/11/2017 - Substituição de tampas de vasos danificadas no sanitário;
- 2.1 Dia 09/11/2017 - Concluída o assentamento da esquadria de alumínio da fachada;
- 2.1 Dia 10/11/2017 - Visita técnica da equipe da GVSA (gerência de vigilância em saúde ambiental) controle da vigilância sanitária do Município;
- 2.1 Dia 13/11/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 13/11/2017 - Substituição de saboneteiras danificadas nos sanitários do terminal;
- 2.1 Dia 14/11/2017 - Substituição das placas de identificação dos "Deks/Bainha" da plataforma de embarque;
- 2.1 Dia 15/11/2017 - Foi concluído o serviço de pintura da parte interna do terminal;
- 2.1 Dia 17/11/2017 - Substituição de clara boias danificadas no teto do terminal rodoviário;



- 2.1 Dia 18/11/2017 - Foi concluído o serviço de instalação elétrica dos guichês;
- 2.1 Dia 20/11/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 24/11/2017 - Foi realizado limpeza nas cubas do teto do terminal;
- 2.1 Dia 28/11/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;

3 – DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/11/2017 até 31/11/2017 foi registrado 11 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 – DOS CARROS EXTRAS

4.1 No período de 01/11/2017 até 30/11/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

4.2 No período de 01/11/2017 até 31/11/2017 foi registrado 22 carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

Teresina (PI), dia 30 de novembro de 2017.






RELATÓRIO OPERACIONAL DEZEMBRO/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA -
TERESINA/PI

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA
Avenida Getúlio Vargas, Rodovia BR 343, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarina
Teresina - Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 - CNPJ: 13.534.698/0115-35




1 - DA PARTE OPERACIONAL

- 1.1 Dia 01/12/2017 - Solicitado apoio de uma equipe da STRANS para organizar o transito na chegada e saída durante o mês de dezembro;

2 - DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.1 Dia 04/12/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 05/12/2017 - Substituição de lâmpadas queimadas na parte interna do terminal;
- 2.1 Dia 06/12/2017 - Substituição de fitas ante derrapante na escada central;
- 2.1 Dia 11/12/2017 - Concluído o serviço de reposição de piso em granilite da praça de alimentação;
- 2.1 Dia 12/12/2017 - Concluído o assentamento da esquadria de alumínio da fachada da praça de alimentação;
- 2.2 Dia 13/12/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.2 Dia 14/12/2017 - Concluído o assentamento das divisórias de vidros do Guichê de atendimento;
- 2.2 Dia 15/12/2017 - Iniciado o assentamento de piso paviflex na área interna e circulação dos guichês;
- 2.2 Dia 16/12/2017 - Iniciado a execução da estrutura metálica da cobertura da guarita do estacionamento rotativo frontal do terminal;
- 2.2 Dia 18/12/2017 - Iniciado a primeira etapa de instalação das eletrocalhas no piso da praça de alimentação do terminal;
- 2.2 Dia 19/12/2017 - Concluído todos os serviços da execução das lanchonetes e variedade da ETAPA II;
- 2.2 Dia 20/12/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.2 Dia 21/12/2017 - Iniciado o serviço de roço e capina das praças no entorno terminal;
- 2.1 Dia 22/12/2017 - Em fase de conclusão os serviços de execução da casa do DG do cabeamento estruturado;



- 2.1 Dia 23/12/2017 - Instalação de placas cegas na parte externa do terminal;
- 2.1 Dia 27/12/2017 - Instalação de placas de sinalização na pista de rolamento;
- 2.1 Dia 27/12/2017 - Foi realizado a limpeza das caixas de gordura do entorno do terminal;
- 2.2 Dia 28/12/2017 - Controle de cloro no dosador do poço de água doce;

3 – DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 12 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.


4 – DOS CARROS EXTRAS

4.1 No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

4.2 No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 174 carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

Teresina (PI), dia 02 de janeiro de 2017.


Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS

RECEBIDO
Em 02/01/18

SUPARC/SEADPREV




RELATÓRIO OPERACIONAL OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO – 2017

PICOS/PI

Período de 01/10/2017 até 31/12/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS ZUZA BAUDOINO
Av. Senador Elvídio Nunes, nº 1256 - Bairro Boa Sorte. CNPJ:13.534.698/0116-16
Picos – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3422 9833



OUTUBRO/2017

Registro de Obra:

Continua os serviços de macrodrenagem do pátio de manobras do terminal rodoviário.

Registro Operacional:

Foi realizado a lavagem dos banheiros;
Foi realizado a lavagem do salão do terminal rodoviário;
Foi realizado a lavagem das lixeiras.

Registro de Manutenção:

Foi executado limpeza de galhos e folhas na praça de frontal do terminal;
Foi executado a recuperação de tampas do sistema de esgoto do terminal;
Foi feito a substituição de lâmpadas queimadas na parte externa e interna do terminal;
Foi feito a substituição de saboneteiras do sanitário gratuito.

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/10/2017 até 31/10/2017 não foi registrado ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

Registro de Horários:

No período de 01/10/2017 até 31/10/2017 foi registrado 107 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.
No período de 01/10/2017 até 31/10/2017 não teve registro de carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.


NOVEMBRO/2017

Registro de Obra:

Continua o serviço de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário;
Foi recebido o piso tipo unistain a ser utilizado no pátio de manobras;
Iniciado o assentamento do piso intertravado.

Registro Operacional:

Foi realizado a lavagem do sanitário que será tarifado;
Foi realizado a limpeza no entorno do pátio de manobra do terminal rodoviário.



Registro de visita da SUPARC/FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS:

No dia 21 de novembro, estiveram no terminal rodoviário fazendo uma visita técnica o Senhor Genésio e Lidiane membros do Comitê Gestor.

Registro de Manutenção:

Foram substituídas lâmpadas queimadas na parte interna e externa do terminal rodoviário;

Foi feito a reposição de duas pedras de cerâmica no piso do salão;

Foi feito o roço no entorno do terminal;

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/11/2017 até 30/11/2017 foi registrado 01 ocorrência de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

Registro de Horários:

No período de 01/11/2017 até 30/11/2017 foi registrado 107 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/11/2017 até 30/11/2017 não teve registro de carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

DEZEMBRO/2017

Registro de Obra:

Continua o serviço de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário;

Em fase de conclusão o serviço de assentamento do piso intertravado no pátio de manobras;

Iniciado o serviço de rejuntamento do piso intertravado no pátio de manobras;

Iniciado o prolongamento da escavação da drenagem da área da segunda etapa para criar acesso dos ônibus a área do pátio;

Iniciado a compactação do piso intertravado do pátio de manobras para liberação da área.



Registro de Manutenção:

Foi realizado a limpeza do jardim e poda de árvores;
Foi pintado os bancos externos da frente do terminal rodoviário;
Foi feito a substituição de tampas de vasos danificados;
Foi feito a substituição de disjuntores da parte elétrica danificado por conta das chuvas.

Registro de visita da SUPARC/FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS:

No dia 18 de dezembro, estiveram no terminal rodoviário fazendo uma visita técnica o Senhor Genésio e Renato membros do Comitê Gestor e da Fundação Getúlio Vargas.

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 01 ocorrência de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.


Registro de Horários:

No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 107 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/12/2017 até 31/12/2017 foi registrado 16 carros com horário extra partindo/passando no terminal rodoviário.

Picos (PI), 02 de janeiro de 2018.


Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS



RELATÓRIO OPERACIONAL OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

TR FLORIANO - PI

Período de 01/10/2017 a 31/12/2017




RECEBIDO
Em 07/02/18
<i>[Handwritten Signature]</i>
SUPARC/SEADPREV

1 - DA PARTE OPERACIONAL

- 1.1.1** Dia 30/10/2017, ventos fortes derrubaram algumas peças dos forros no setor de embarque, serviço já recuperado;
- 1.1.2** Dia 21/10/2017, foi realizado a mudança de internet para um novo serviço de Internet da empresa "Virtex Telecom" no Terminal;
- 1.1.3** Dia 29/10/2017, caixa de energia deu curto, precisamente de madrugada, causando falta de energia na área interna do terminal, problema corrigido;

2 - DOS SERVIÇOS/MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO

- 2.1.1** Dia 05/10/2017, foi retirado 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário;
- 2.1.2** Dia 09/10/2017, foi realizada a manutenção e implantação de rufos no teto do terminal, para conter entrada de ventilação;
- 2.1.3** Dia 11/10/2017, foi substituída as lâmpadas queimadas e feito manutenção na rede elétrica;
- 2.1.4** Dia 20/10/2017, concluído o serviço de pintura de faixas na parede do setor de embarque;
- 2.1.5** Dia 31/10/2017, foi feito a substituição de 1 registro no banheiro masculino;
- 2.1.6** Dia 01/11/2017, 1 peça da caixa de descarga banheiro feminino quebrou, sendo isolada o box;
- 2.1.7** Dia 02/11/2017, foi realizado a substituição de uma peça da caixa de descarga do banheiro feminino danificada;
- 2.1.8** Dia 03/11/2017, foi realizado a substituição do forro de PVC para setor de embarque;



- 2.1.9** Dia 07/11/2017, foi instalado vidro de vedação no box da sala da Administração;
- 2.1.10** Dia 09/11/2017, foi realizado um serviço de pintura na fachada externa, entrada terminada;
- 2.1.11** Dia 10/10/2017, foi realizada a limpeza nas caixas de gorduras do Terminal;
- 2.1.12** Dia 30/10/2017, foi realizado manutenção na caixa de energia que deu curto na noite anterior;
- 2.2** Dia 02/11/2017, foi realizado manutenção no ar condicionado da sala da administração;
- 2.2.1** Dia 10/11/2017, foi feito a substituição da tampa do vaso sanitário danificada;
- 2.2.2** Dia 11/12/2017, foi retirado 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário;
- 2.2.3** Dia 16/11/2017, foi feito a substituição de fechaduras das caixas de passagem de telefones;
- 2.2.4** Dia 23/11/2017, foi substituído forros de PVC no setor de embarque;
- 2.2.5** Dia 13/12/2017, foi instalado 4 limitadores de ônibus no Deck/Bainha no embarque;
- 2.2.6** Dia 15/12/2017, foi feita instalação de veda calha no teto, em cima do box da Gontijo, para conter infiltração causada pela chuva;
- 2.2.7** Dia 16/12/2017, foi concluída a pintura da caixa d'água;
- 2.2.8** Dia 15/12/2017, foi substituída a caixa de descarga no banheiro feminino;
- 2.2.9** Dia 19/12/2017, foi realizado a limpeza nas caixas de gorduras no setor de embarque;



3 - DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1.1 No período de 01/10/2017 até 31/12/2017 foi registrado 02 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 - CARRO EXTRA


4.1.1 Durante os meses de outubro/novembro não houve registro de carro extra embarcando/em trânsito no terminal rodoviário;

4.1.2 Durante o mês de dezembro houve registro de 23 carros extras em trânsito passando pelo terminal rodoviário;

4.1.3 Nos meses de outubro/novembro/dezembro foi registrado 72 horários de carros embarcando/em trânsito diariamente do terminal rodoviário.

Floriano (PI), 02 de janeiro de 2018.


Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS






FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Ao Comitê de Monitoramento,

De ordem, para conhecimento e providencias cabíveis.

Teresina, 21/02/18.


Simone Borba Soares
Gerente de Acomp. de Projetos
SUPARC/SEAD



PARCERIA
PÚBLICO
PRIVADA



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 22 de Fevereiro de 2018.


Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 12/2018 SINART – Relatório Trimestral Out/Nov/Dez-2017

Em consonância com o despacho de ordem, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento, e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para conhecimento.

Após a demanda, para devida instrução processual, juntar o documento aos processos.

Atenciosamente,


Lidiane C. Oliveira
Comitê de Monitoramento - CMO
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC