



011/2018

Teresina (PI), 07 de fevereiro de 2018.

Αo

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: RELATÓRIO TRIMESTRAIS

Prezados Senhores,

Segue anexo, planilhas contendo os relatórios trimestrais Julho, Agosto e Setembro dos Terminais Rodoviários:

- a) Governador Lúcido Portella Teresina;
- b) Zuza Baldoíno Picos;
- c) Dr. Filadelfo Freire de Castro Floriano

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: +55 (86) 3218-6146 Celular: +55 (86) 99827 1170 robson.silva@sinart.com.br



RELATÓRIO OPERACIONAL **JULHO/2017**

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA -TERESINA/PI

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

Avenida Getúlio Vargas, <u>Rodovia BR 343</u>, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarina Em Teresina – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 – CNPJ: 13.534.698/0115-35

RECEBI

1 - DA PARTE OPERACIONAL

1.1 Dia 03/07/2017 - Por volta das 9h30min FMS – Fundação Municipal de Saúde coletou água potável no terminal para medir a qualidade;

2 - DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.2 Dia 03/07/2017 Por volta das 18h foi realizado o serviço de dedetização e desratização nas áreas comuns e administração do terminal;
- 2.3 Dia 04/07/2017 Montagem dos medidores de energia dos locatários;
- 2.4 Dia 04/07/2017 Feito a medição e o controle de cloro no dosador da bomba de água do poço que abastece o terminal;
- 2.5 Dia 05/07/2017 Recuperação e pintura do meio fio no entorno do terminal rodoviário;
- 2.6 Dia 05/07/2017 Iniciado o serviço de revestimento da cabine do elevador em alumínio composto e vidro temperado;
- 2.7 Dia 07/07/2017 Substituição de clara boias danificadas;
- 2.8 Dia 08/07/2017 Fabricação e instalação de tampas na parte externa do terminal;
- 2.9 Dia 08/07/2017 Por volta das 19h30min foi realizado serviço de manutenção das escadas rolantes do terminal;
- 2.10 Dia 08/07/2017 Por volta das 19h30min foi realizado serviço de manutenção das escadas rolantes do terminal;
- 2.11 Dia 08/07/2017 Iniciado os serviços de confecção de placas e suportes para fixação da sinalização vertical;
- 2.12 Dia 08/07/2017 Concluída a instalação das cancelas automatizadas;
- 2.13 Dia 05/07/2017 Andamento do serviço de impermeabilização das pétalas;
- 2.14 Dia 10/07/2017 Concluído montagem de tomadas, interruptores e luminárias;
- 2.15 Dia 10/07/2017 Iniciado instalações de portas de enrolar na entrada principal;

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

Avenida Getúlio Vargas, <u>Rodovia BR 343</u>, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarin Teresina – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 – CNPJ: 13.534.698/0115-35

- 2.16 Dia 11/07/2017 Recuperação da placa de sinalização horizontal do terminal (Proibido a subida de carros pequenos e Espaço Reservado para Taxista);
- 2.17 Dia 12/07/2017 Recuperação do piso emborrachado na rampa que dá acesso ao desembarque;
- 2.18 Dia 13/07/2017 Substituição de registro de chuveiro, mangueira sanfonada e reparos nos sanitários;
- 2.19 Dia 14/07/2017 Feito a medição e o controle de cloro no dosador da bomba de água do poço que abastece o terminal;
- 2.20 Dia 17/07/2017 Concluído o serviço dos sanitários masculino/feminino do pavimento térreo;
- 2.21 Dia 17/07/2017 Concluído os serviços de confecção da base para recebimento do reservatório elevado;
- 2.22 Dia 19/07/2017 Por volta das 20h o técnico da empresa Atlas Schindler compareceu ao terminal para lubrificar as escadas rolantes que apresentaram um ruído forte;
- 2.23 Dia 22/07/2017 Foi substituído lâmpadas queimadas na parte interna do terminal;
- 2.24 Dia 25/07/2017 Feito a medição e o controle de cloro no dosador da bomba de água do poço que abastece o terminal;
- 2.25 Dia 27/07/2017 Foi instalado as placas de sinalização horizontal (Proibido parar e estacionar) na pista de rolamento da entrada do terminal;
- 2.26 Dia 27/07/2017 Foi realizado a instalação das placas luminosas na entrada de acesso ao terminal.
- 2.27 Dia 28/07/2017 Substituição de tampa dos vasos sanitários, reparo da caixa de descarga e troca de torneiras.

3 - DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/07/2017 até 31/07/2017 foi registrado 11 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 - DOS CARROS EXTRAS

4.1 No período de 01/07/2017 até 30/07/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 171 carros com 4.2 horário extra partindo do terminal rodoviário.

Teresina (PI), dia 31 de julho de 2017.

20056 Repoundend



RELATÓRIO OPERACIONAL AGOSTO/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA -TERESINA/PI

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

Avenida Getúlio Vargas, <u>Rodovia BR 343</u>, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarina Teresina – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 – CNPJ: 13.534.698/0115-35

1 - DA PARTE OPERACIONAL

- 1.1 Dia 01/08/2017 Pintura dos muros e meio na parte externa no entorno da rodoviária;
- 1.2 Dia 16/08/2017 Por volta das 3h30min foi localizado um carro de marca HB20 no estacionamento frontal que estava sendo procurado pela polícia, o mesmo foi removido pela polícia para o pátio do mesmo;
- 1.1 Dia 01/08/2017 Pintura dos muros e meio na parte externa no entorno da rodoviária;

2 – DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.1 Dia 01/08/2017 Pintura dos muros e meio na parte externa no entorno da rodoviária;
- 2.2 Dia 03/08/2017 Reforma dos relógios interno do terminal rodoviário de Teresina;
- 2.2 Dia 04/08/2017 Concluída a instalação de treliças metálicas para fixação de porta de enrolar e letreiro;
- 2.3 Dia 04/08/2017 Substituição de reparos das tampas dos vasos do sanitário;
- 2.4 Dia 05/08/2017 Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.2 Dia 05/08/2017 Em fase de conclusão o serviço de revestimento da cabine do elevador em alumínio composto e vidro temperado;
- 2.2 Dia 07/08/2017 Concluída o assentamento de portas de enrolar na entrada principal;
- 2.2 Dia 07/08/2017 Iniciado o serviço de pintura nas portas de enrolar;
- 2.5 Dia 07/08/2017 Iniciado a montagem da nova caixa de água que irá abastecer o terminal rodoviário;
- 2.2 Dia 03/08/2017 Concluída a instalação do reservatório elevado. Iniciado o processo de troca de ganchos de fixação por conta de emenda nos mesmos;
- 2.6 Dia 09/08/2017 Substituição de torneira quebradas nos sanitários;
- 2.7 Dia 09/08/2017 Visita técnica da equipe da GVSA (gerência de vigilância em saúde ambiental) controle da vigilância sanitária do Município E E

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

Avenida Getúlio Vargas, Rodovia BR 343, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarin Teresina – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 – CNPJ: 13.534.698/0115-35

- 2.8 Dia 10/08/2017 Limpeza da pista de rolamento do entorno do terminal, retirada de entulhos;
- 2.9 Dia 11/08/2017 Instalação das placas de sinalização vertical na pista de rolamento frontal ao terminal rodoviário;
- 2.9 Dia 11/08/2017 Iniciado os serviços de instalação das placas de sinalização vertical e serviço de pintura da sinalização horizontal;
- 2.9 Dia 12/08/2017 Iniciado o serviço de instalação das câmeras de monitoramento;
- 2.10 Dia 14/08/2017 Instalação dos guichês provisórios;
- 2.11 Dia 18/08/2017 Pintura do muro e recuperação da tubulação das cubas;
- 2.12 Dia 22/08/2017 Reposição das placas de sinalização das plataformas no embarque;
- 2.13 Dia 23/08/2017 Reforma e reinstalação de cinco relógios dentro do terminal rodoviário:
- 2.14 Dia 28/08/2017 Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.15 Dia 29/08/2017 Substituição de lâmpadas queimadas na parte interna do terminal rodoviário;

3 - DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 09 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 - DOS CARROS EXTRAS

- 4.1 No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.
- 4.2 No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 11 carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

Teresina (PI), dia 31 de agosto de 2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

RODSON RODOVIARIAS



RELATÓRIO OPERACIONAL SETEMBRO/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOV. LUCÍDIO PORTELLA - TERESINA/PI

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO GOVERNADOR LUCIDIO PORTELLA

Avenida Getúlio Vargas, <u>Rodovia BR 343</u>, nº 2620 - Terminal Rodoviário de Teresina - Bairro Catarina Teresina - Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3218 6146 - CNPJ: 13.534.698/0115-35

SUPARC/SEADPREV

KEC

1 - DA PARTE OPERACIONAL

1.1 Dia 01/09/2017 -Foi liberado os sanitários: piso superior masculino, feminino e cadeirante (tarifado), piso inferior masculino, feminino e fraldário:

- DOS SERVIÇOS / MANUTENÇÃO / CONSTRUÇÃO

- 2.1 Dia 02/09/2017 Limpeza das pétalas do teto do terminal rodoviário:
- 2.1 Dia 04/09/2017 Recuperação dos bancos da área externa:
- 2.1 Dia 04/09/2017 Concluída a instalação dos vidros da esquadria;
- 2.1 Dia 05/09/2017 Concluída a troca dos ganchos do reservatório elevado:
- 2.1 Dia 06/09/2017 Andamento do serviço de pintura das áreas diversas:
- 2.2 Dia 08/09/2017 Remoção dos locatários do piso superior (praça de alimentação):
- 2.1 Dia 09/09/2017 Visita técnica da equipe da GVSA (gerência de vigilância em saúde ambiental) controle da vigilância sanitária do Município;
- Dia 11/09/2017 2.1 Visita da Fundação Getúlio Vargas acompanhar o andamento das obras;
- 2.1 Dia 11/09/2017 Andamento do serviço de sinalização vertical e horizontal:
- 2.1 Dia 11/09/2017 Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 12/09/2017 Concluída a troca dos ganchos do reservatório elevado:
- 2.1 Dia 19/09/2017 Iniciado o serviço de sondagem no piso do estacionamento lateral;
- 2.1 Dia 23/09/2017 Controle de cloro no dosador do poço de água doce;
- 2.1 Dia 28/09/2017 Iniciado o serviço de pintura das pétalas do terminal rodoviário:

3 - DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 No período de 01/09/2017 até 30/09/2017 foi registrado 06 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

4 - DOS CARROS EXTRAS

- 4.1 No período de 01/09/2017 até 30/08/2017 foi registrado 318 horários carros partindo diariamente do terminal rodoviário.
- 4.2 No período de 01/09/2017 até 30/08/2017 foi registrado 08 carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

Teresina (PI), dia 30 de setembro de 2017.

Poble adorde Operações
Ronde Robo Outarias
Coorde Rado Outarias



RELATÓRIO OPERACIONAL JULHO/AGOSTO/SETEMBRO – 2017 PICOS/PI

Período de 01/07/2017 até 31/09/2017

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS ZUZA BAUDOINO

Av. Senador Elvídio Nunes, nº 1256 - Bairro Boa Sorte. CNPJ:13.534.698/0116-16 Picos – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3422 9833

JULHO/2017

Registro de Obra:

Continua os serviços de macrodrenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.

Concluído a construção do dissipador de energia.

Concluído todas as caixas de passagens e caixa de areia do projeto da

macrodrenagem da etapa 01 da obra.

Contratada a empresa responsável pelo fornecimento do piso inter-travado do pátio

de manobras para receber o piso inter-travado da etapa 01.

Registro de Manutenção:

Foi executado limpeza de galhos e folhas na praça de frontal do terminal.

Foi feito a substituição de lâmpadas queimadas na parte interna do terminal.

Foi feito a substituição de 2 válvulas do mictório do sanitário gratuito.

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/07/2017 até 31/07/2017 não foi registrado ocorrências de achados e

perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

Registro de Horários:

No período de 01/07/2017 até 31/07/2017 foi registrado 107 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/07/2017 até 31/07/2017 não teve registro de carros com horário

extra partindo do terminal rodoviário.

AGOSTO/2017

Registro de Obra:

Foi concluída a execução da terraplanagem do pátio de manobras para receber o

piso inter-travado da etapa da 01.

Registro de Manutenção:

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS ZUZA BAUDOINO

Av. Senador Elvídio Nunes, nº 1256 - Bairro Boa Sorte. CNPJ:13.534.698/0116-16 Picos – Piauí CEP: 64.023-760. Fone (86) 3422 9833

Foram substituídas lâmpadas queimadas na parte interna e externa do terminal rodoviário.

Foi substituído tampas de vasos danificados nos sanitários masculino/feminino.

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 02 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

Registro de Horários:

No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 foi registrado 107 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/08/2017 até 31/08/2017 não teve registro de carros com horário extra partindo do terminal rodoviário.

SETEMBRO/2017

Registro de Manutenção:

Foi feito substituição da válvula do mictório.

Foi feito a substituição de 1 válvulas do mictório do sanitário gratuito.

Registro de visita da SUPARC/FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS:

No dia 06 de setembro, estiveram no terminal rodoviário fazendo uma visita técnica o Senhor Genésio e Renato membros do Comitê Gestor e da Fundação Getúlio Vargas.

Registro de Achados e Perdidos:

No período de 01/09/2017 até 30/09/2017 foi registrado 03 ocorrências de achados e perdidos nas áreas comuns do terminal rodoviário.

Registro de Horários:

No período de 01/09/2017 até 31/09/2017 foi registrado 318 horários de carros partindo diariamente do terminal rodoviário.

No período de 01/09/2017 até 31/09/2017 não teve registro de carros com partindo do terminal rodoviário.

SUPARC/SEADPREV

RODOVIÁRIAS

Picos (PI), 31 de agosto de 2017



RELATÓRIO OPERACIONAL JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

TERMINAL RODOVIÁRIO Dr. FILADELFO FREIRE DE CASTRO - FLORIANO/PI

Período de 01/07/2017 a 30/09/2017

ECEBIDO Em 09100 NS SUPARC/SEADPREV



1 - DA PARTE OPERACIONAL / CONSTRUÇÃO

- 1.1 No dia 10/07/2017, instalado peitoril de granito branco marfim, na rotatória interna do Terminal;
- 1.2 No dia 12/07/2017, instalado novos refletores e substituição de Lâmpadas queimadas;
- 1.3 No dia 14/07/2017, substituição de cerâmicas quebradas na parte interna do terminal;
- 1.4 No dia 15/07/2017, substituição do registro no banheiro masculino;
- 1.5 No dia 17/07/2017, concluído e recebido os projetos de pavimentação, drenagem e sinalização do pátio de manobras do terminal;
- 1.6 No dia 19/07/2017, concluído o serviço de pintura na parede superior onde foram instaladas as venezianas de ventilação;
- 1.7 No dia 20/07/2017, concluído o serviço de pintura do revestimento cerâmico dos boxes de banho que apresentavam escorrimento de tinta em sua superfície;
- 1.8 No dia 21/07/2017, concluído o serviço de substituição das pastilhas (com problemas por peitoril de granito na área da escada de acesso ao pavimento superior;
- 1.9 No dia 19/08/2017, realizado serviço da manutenção e instalação de refletores;
- 1.10 No dia 14/09/2017, substituição dos limitadores do embarque e desembarque do terminal rodoviário;

RECEBIDO Em DAJOUJOS SUPARC/SEADPREV 1.11 Dia 22/09/2017, problema de vazamentos em umas das caixas do vaso sanitário no banheiro do restaurante de cima, foi feito a substituição da peça com defeito;



2 - DOS SERVIÇOS/MANUTENÇÃO

- 2.1 Dia 08/07/2017, retirada de 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário, com limpeza de algumas caixas de gorduras;
- 2.2 Dia 03/08/2017, retirada de 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário;
- 2.3 Dia 03/08/2017, substituição de 4 torneiras no banheiro masculino, que estavam com defeitos;
- 2.4 Dia 10/08/2017, substituição da tampa do vaso do sanitário feminino, que amanheceu quebrado;
- 2.5 Dia 15/08/2017, foi feito um pequeno reparo no teto, na parte onde foi retirado o forro de PVC;
- 2.6 Dia 18/08/2017, novamente reforçado o reparo no teto, onde forro de PVC, apresentou problemas, face ventania;
- 2.7 Dia 22/08/2017, realizada mais 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário;
- 2.8 Dia 12/09/2017, realizada limpeza em algumas caixas de gorduras;
- 2.9 Dia 14/09/2017, realizada mais 10 carradas de limpeza da fossa séptica no terminal rodoviário;
- 2.10 Dia 14/09/2017, vazamento de um cano rachado, o mesmo foi substituição no mesmo dia;
- 2.11 Dia 20/09/2017, manutenção computador troca de uma mini fonte, da placa mãe;

2.12 Dia 24/09/2017, chegou armário de aço, para guarda de pertences para os funcionários do terminal;



3 - DOS ACHADOS E PERDIDOS

3.1 Dia 29/07/2017, encontrados uma bolsa com documentos e pertences de uma passageira da Bahia, a mesma foi entregue lacrada na Princesa do Sul, empresa onde ela embarcou e pediu para ser enviada pela mesma;

4 - CARRO EXTRA

4.1 Durantes os meses de Julho/Agosto/Setembro não houve carro extra embarcando no terminal rodoviário;

Floriano (PI), 30 de setembro de 2017.

Roberador Robowiaguas
Coordenador Robowiaguas

RECEBIDO Em 07109108 SUPARC/SEADPREV



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls n°
Anexos	Número

Ao Comitê de Monitoramento,

De ordem, para conhecimento e providencias cabíveis.

Teresina, 21/02/18.

Simone Borba Soares Gerente de Acomp. de Projetos SUPARC/SEAD





FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 22 de Fevereiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 11/2018 SINART – Relatório Trimestral Julho/Agosto/Setembro-2017

Em consonância com o despacho de ordem, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento, e FGV (via email membros SUPARC, via formal e email para FGV) para conhecimento.

Após a demanda, para devida instrução processual, juntar o documento aos processos.

Atenciosamente,

Lidiane Oliveira

Comitê de Monitoramento - CMO

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC